



Что нового в КЗ-Коттедж версия 7.2 обновление от 15.03.2016

Доработки

1. При подрезке досок и бревен у подрезки шип-паз параметр **h** стал иметь минимальное значение 1 мм вместо "старых" 10 мм:




2. Теперь в производителе, в справочнике **Сечения** при задании площади сечения вручную (снята галочка **Авт.вычисление площади сечения**) сохраняются значения до 5-и знаков после запятой включительно:




3. Отчет **Раскрой бревен**. Усовершенствован метод раскроя: бревна кроятся более оптимально.

Исправления


1. При подрезании стены скатом верхняя точка контура подрезки иногда вычислялась неправильно, и стена оставалась не подрезанной. Исправлено.
2. Использование булевых операций на объектах, к которым была применена команда симметрии, иногда приводило к неправильному отображению этих объектов. Исправлено.
3. Если в отчетах был включен параметр **Учитывать симметричность бревен** (карточка **Параметры дома**, закладка **Отчеты**), то это в некоторых случаях приводило к ошибкам в отчетах и к аварийному завершению задачи. Исправлено.



4. Если в отчет **Раскрой бревен** попадали столбы, то задача иногда завершалась аварийно. Исправлено.
5. При создании чертежей для проекта с **фигурными** проемами с большим количеством размерных линий задача завершалась аварийно, если в параметрах отчета был включен параметр **Оптимизация образмеривания**. Исправлено.
6. Если некоторые стены проекта имели одинаковые имена, то выбрать эти стены для отчета можно было только один, самый первый раз. Повторное обращение к карточке выбора автоматически снимало галочки со всех выбранных стен кроме одной. Исправлено.



заход в поле выбора в первый раз: отмечены галочками все одноименные стены



заход в поле выбора во второй раз: вместо трех галочек - одна, две автоматически сняла сама система

7. При импорте из Архикада не читались параметры импорта из производителя. Исправлено.

